

Индикатор давления воздуха ИДВ-60



Применение

- Для газообразных, неагрессивных не кристаллизующихся сред
- Котельное, Медицинское, вакуумное, газовое, лабораторное оборудование, автотранспорт и т.д.

Особенности конструкции

- Корпус литой из силумина АК12
- Осевой штуцер под пневматическую трубку $\varnothing 8$ мм.

Описание

Прибор предназначен для измерения разности вакуумметрических и избыточных давлений воздуха и неагрессивных газов.

Применяется для контроля засоренности воздушных фильтров в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, контроля герметичности помещений. Изготавливается с комбинированной цветной шкалой согласно требованию заказчика.



Пределы измерений и классы точности

Условное обозначение	Класс точности	Избыточное давление
ИДВ-60	4,0	0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40. (25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600; 2500; 4000)

Вариация показаний приборов не превышает абсолютного значения предела допускаемой основной погрешности.

Предельно допустимое давление:

- Постоянное ВПИ
- Переменное 0,9 x ВПИ
- Перегрузка 130% ВПИ

Допустимая температура

- Окружающая -50 ...+60 °C
- Измеряемая +100 °C максимум
- Климатическое исполнение УЗ или ТЗ

Степень защиты

- IP53
- IP54

Масса прибора

- 0,6 кг.